
S-D-D
DCw = 325916092
S-C-D
DCw = 325916035
C-S-C
DCw = 325916034
C-C-D
DCw = 325916033
C-C-C
DCw = 325916093
DCw = 325916104
2X
DCw = Depending on spec
S= Cablestop
C = Closed
D = Go through hole
DCw = 110916004
1X
DCw = 325916041
4X
12 Nm, LOCTITE
DCw = 325916037
2X
DCw = 325914531
2X
DCw = 325916030
1X
DCw = 325916117
1X
LOCTITE
DCw = 325916019
1X
DCw = 199116014
1X
5 Nm, LOCTITE
DCw = 325916040
4X
DCw = 325916039
4X
DCw = 325916041
4X
12 Nm, LOCTITE
DCw = 199116013
1X
6 Nm, LOCTITE
DCw = 325916025
1X
DCw = 199116015
1X
1.5 Nm
DCw = KD3259160132
DCw = 325916038
1X
18 Nm, LOCTITE
DCw = 325916031
1X
LOCTITE
DCw = 325916095
1X
DCw = 325916123
1X
DCw = 325916024
2X
DCw = 325916023
2X
DCw = 325916018
1X
20 Nm, LOCTITE
DCw = 325916022
1X
DCw = 145916004
1X
DCw = 325915074
1X
DCw = 325912012
1X
DCw = 325916001
1X
DCw = 199116001
1X
3 Nm, LOCTITE
DCw = 325915300
1X